Spot Repair Clear

4:1 Mix

(transparente para las áreas pequeñas)

Números de productos:

#5000-1 Clear (transparente) – galón

#5001-4 Activador rápido – cuarto de galón

#5002-4 Activador mediano – cuarto de galón

#5003-4 Activador lento – cuarto de galón

Mezclar:

4:1

Mezcle 4 partes de transparente por 1 parte de activador.

Activadores se pueden mezclar para crear sus propios tiempos de secado.

VOC's:

4.2

Usos:

Este transparente es excelente para las áreas pequeñas, el frente del carro y las partes muy pequeñas. La mayoría de las partes se pueden hacer en 15-30 minutos con el **activador rápido**. La falta de color en este transparente lo hace bueno para áreas blancas.

Rociar:

Rocie una mano espesa y luego una segunda mano espesa. Recuerde que este transparente seca bien rápido, así si aplica la primera mano lijera o espera mucho tiempo entre las manos, es posible que no aplique bien la segunda mano. Rocie este transparente como quiera que se vea.

Para dar brillo:

Con el activador rápido, puede lijar y dar brillo en 2-3 horas. Este transparente se da brillo bien, así no hay un período de espera con el cual necesita preocuparse.

Tiempos de secado (75° F):

#5001-4 Rápido -- 3-4 minutos

#5002-4 Mediano – 4-6 minutos

#5003-4 Lento – 6-10 minutos